

## Neu seit Qapter Version 18.02

### Nicht-Standard-Positionen mit Minusbetrag

Geben Sie über NSP mit dem Reparaturcode „S“ = Sonstiges auch Minusbeträge ein.

The screenshot shows the 'NSP Manuelle Eing.' (Non-Standard Position Manual Entry) screen. On the left, under 'REPARATURMETHODEN' (Repair Methods), 'Sonstiges' (Miscellaneous) is selected. On the right, the 'PFLICHTEINGABE' (Mandatory Input) section shows 'Leit-Nr.' (Lead No.) as 1000 and 'Bezeichnung' (Description) as 'Abzug' (Deduction). The 'OPTIONALEINGABE' (Optional Input) section shows 'Ersatzteilpreis/Material' (Part Price/Material) as -150 €.

Die Beträge werden vor der MwSt.-Berechnung in ihrer Kalkulation abgezogen:

S O N S T I G E S

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
1000	Abzug Gebrauchtteil	-150.00*

S C H L U S S K A L K U L A T I O N

	EURO	EURO
ERSATZTEILE	467.81	
KLEINMATERIAL ( 5.0% VOM LOHN KL 1-3)	4.99	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		472.80
ARBEITSLOHN ZEITBASIS 12 AW = 1 STD		
GESAMT KL 3 9 AW X 133.00 EURO/STD	99.75	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		99.75
NEBENKOSTEN		
SUMME SONSTIGES	150.00-	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN		150.00-
LACKIERUNG		
ARBEITSKOSTEN	412.30	
MATERIALKOSTEN	359.13	
GESAMTSUMME LACKIERUNG		771.43
REPARATURKOSTEN OHNE ENTSORGUNG		1 193.98
ENTSORGUNG ( 2.00% VON ERSATZTEILEN)	9.36	
GESAMTSUMME ENTSORGUNG		9.36
REPARATURKOSTEN OHNE MWST.		1 203.34
MWST 20.00 %		240.67
REPARATURKOSTEN MIT MWST.		1 444.01